


Abisolierer Bedienungsanleitung ELORA-No. 1095




Der vollisolierte automatische Abisolierer für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter von 0,5 bis 6,0 mm². Das spezielle Abtastsystem stellt sich automatisch auf den Leiterquerschnitt ein. Das erlaubt schnelles und einwandfreies Abisolieren. Eine Skala im Griff (8-20 mm) erleichtert das Abisolieren auf die gewünschte Länge. Messer aus gehärtetem Spezialstahl. Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 6,0 mm².



Abisolieren:


Litze oder Leiter in die Abisolierzvorrichtung einlegen.

Dabei die gewünschte Abisolierlänge an der Skala (8-20 mm) ablesen.




Obere Griffschale nach vorne drücken – loslassen – fertig.

Der Leiter ist jetzt abisoliert.



Ablängen:

Leiter in den Drahtschneider einlegen.



Obere Griffschale nach vorne drücken – loslassen – fertig.

spezialgehärtete
Abisoliermesser

Skala für Abisolierlänge
von 8 bis 20 mm



Seitenschneider, bis max.
2 mm Ø Massivleiterstärke



Achtung!

Das Arbeiten mit diesem Werkzeug ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig.

ELORA WERKZEUGFABRIK GMBH

Am Blaafertsberg 33, 42899 Remscheid

Tel.: +49 (0)2191.5627 - 0

Fax.: +49 (0)2191.5627 - 19

info@elora.de

www.elora.de



20220222

GB

User Instructions

The fully insulated automatic wire stripper for all common stranded and solid conductors of 0,5-6,0 mm² (20-10 AWG). The special scanning system adjusts automatically to the wire diameter and allows fast and accurate stripping. A gauge scale inside the handle simplifies stripping to a pre-set length. The blades are made of specially hardened steel. Comes with an easily accessible built-in side cutter for max. 6,0 mm² (10 AWG).

F

Mode d'emploi

Le dénudeur automatique entièrement isolé pour tous les fils courants monobrins et multibrins de 0,5 à 6,0 mm² de section. Le système spécial de réglage s'ajuste automatiquement au diamètre du fil et permet le dénudage rapide et impeccable. Une échelle (8 à 20 mm) intégrée dans la poignée simplifie le dénudage à une longueur voulue. Les lames sont en acier spécial trempé. Avec coupe-fil positionné bien accessible pour max. 6,0 mm².

I


Istruzioni per l'uso

Lo spelafilì interamente isolato per tutti i tipi di filo cablato e pieno da 0,5 a 6,0 mm². Lo speciale sistema di „scanning“ (auto-posizionamento) regola automaticamente l'attrezzo sul diametro del filo, consentendo una spelatura rapida ed accurata. Una scala millimetrata nell'impugnatura semplifica la spelatura ad una lunghezza pre-definita. Le lame sono realizzate in acciaio speciale temprato. L'attrezzo è completato da una lama integrata di facile accesso per un massimo di 6,0 mm².

E

Modo de empleo

El pelacables automático completamente aislado para todo tipo de conductores flexibles de 0,5-6,0 mm². El sistema especial de regla se ajusta automáticamente al diámetro del cable y permite un pelado rápido e impecable. Una escala (8-20 mm) integrada en el mango simplifica el pelado a una longitud deseada. Las cuchillas son de acero templado especial. Cortacables integrado y fácilmente accesible, hasta 6,0 mm².

**Stripping:**

Insert wire (stranded or solid) into the stripping device of the tool mouth.

Dénuder:


Introduire le conducteur monobrin ou multibrin dans les mâchoires.

Spelatura:

Inserire il filo (flessibile o rigido) nella „bocca“ spela-fili dell'attrezzo.

Pelar:

Introducir el cable en el dispositivo para pelar.




Push tool handle forward - finished.

Presser la poignée vers l'avant - c'est fini.

Preñsar mango hacia delante - listo.

Spingere l'impugnatura dell'attrezzo in avanti - finito.

**Cutting:**

Insert wire into side cutter.

Sectionner:


Introduire le conducteur dans le coupe-fil.

Taglio:

Inserire il filo nel cutter laterale.

Cortar:

Colocar el conductor en la abertura para cortar.



Squeeze tool handle - finished.

Serrer la poignée - c'est fini.

Taglio: Inserire il filo nel cutter laterale.

Cortar: Colocar el conductor en la abertura para cortar.

**Attention!**

Working with this tool is only permitted on potential-free cables and conductors.

ELORA WERKZEUGFABRIK GMBH

Am Blaffertsberg 33, 42899 Remscheid

Tel.: +49 (0)2191.5627 - 0

Fax.: +49 (0)2191.5627 - 19

info@elora.de

www.elora.de



20220222